

大泉開発(株)鶴田事業本部
敷地内駐車場
平成28年3月9日
PM15:06 撮影

写真 1



雪敷均し状況

写真 3



雪敷均し状況

写真 2



雪敷均し状況

写真 4



雪敷均し状況






写真 8

敷均し厚さ 約50mm

雪を敷き均す。
面積：300m²中およそ280m²
敷均し厚さ 約50mm
雪を敷均し路面を一晩かけて
冷やす。
翌日循環ポンプをONとして
融雪状況を記録する。



写真 9

敷均し厚さ 約50mm



写真 10

井戸(地下水循環型)